

Laboratorio inscrito en el Registro General de CTE como LECCE , Nº CYL-L058 en el área de actuación de Ensayos de Hormigón Estructural (EH), según RD 410/2010 el 25-06-2018

C/ Gremio del Cuero, 12 Parc. 106 L-10 P.I. HONTORIA (SG)

CERTIFICADO DE DOSIFICACIÓN

Cliente: Hormigón Sierra Madrid, S.L.

Dirección postal: Pol. Ind. Alpedrete C/ Talleres, 23. 28430 Alpedrete (Madrid)

D/Dña, MARIANO CASTILLO BARRIO como responsable Director de Laboratorio de LABORATORIOS, TECNICA Y ESTUDIOS, S.L.

CERTIFICO:

Que el hormigón de tipificación HA-30/F/20/XC2 fabricado en Pol. Ind. Alpedrete C/ Talleres, 23. 28430 Alpedrete (Madrid) cumple con los requisitos de fabricación establecidos por el Código Estructural, aprobado mediante RD 470/2021 de 29 de junio por la que se establecen los criterios para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central.

Que los materiales constituyentes del hormigón fabricado, cuya identificación le indico, cum plen las características exigidas por la legislación vigente.

Cemento:

CEM II A-P 42.5 R Cemex

Áridos:

20mm MAX

Aditivo 1:

Chryso Chrysoplas 600

Aditivo 2:

Basf Mastersure 950

Que la dosificación de los materiales constituyentes del hormigón fabricado, cuyas cantidades le indico, se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 51.3.2 y el cumplimiento de la tabla 43.2.1.a del Código Estructural.

Cemento:

 $345 \, kg/m^3$

Relación a/c: 0.41

Aditivo 1: 3.45 l/m³ Chrysoplas 600. Aditivo 2: 2.0 l/m³ Mastersure 950

Adiciones:

Arena: 825 Kg. Arena 0/4 Arido: 6/12 mm 250 Kg y 12/20 mm 800 Kg

Agua:140 L.

Que, de acuerdo con nuestros datos de autocontrol para el hormigón fabricado, durante el periodo correspondiente a los últimos SEIS MESES se ha obtenido una rotura a 7 días (13/09/23, 27/09/23 y 23/10/23)

Resistencia media:

28.2 N/mm²

Coeficiente de variación: 0.06 (6.3 %)

Laboratorio de control: LABORATORIOS TECNICA Y ESTUDIOS, S.L.

Que, de acuerdo con nuestros datos de autocontrol para el hormigón fabricado, durante el periodo correspondiente a los últimos SEIS MESES se ha obtenido una rotura a 28 días, (04/10/23, 18/10/23 y 13/11/23)

Resistencia media:

36.6 N/mm²

Coeficiente de variación: 0.06 (5.8%)

Laboratorio de control: LABORATORIOS TECNICA Y ESTUDIOS, S.L.

La Resistencia característica obtenida es: f_{c,dosif} = 33.0 N/mm².

El presente certificado tiene una validez de SEIS MESES a partir de la fecha de expedición.

Y para que así conste, firmo el presente certificado, en Segovia a 14 de Noviembre de 2023

LABORATORIOS, TÉCNICA Y ESTUDIOS S.L. - 40272379

Fdo. Mariano Castillo Barrio

Dir. Laboratorio



INFORME DE TOMA DE MUESTRAS, FABRICACIÓN CONSERVACIÓN Y ROTURA DE PROBETAS DE HORMIGÓN

Laboratorio inscrito en el Registro General del CTE como LECCE con el № CyL-L-058, en el área de actuación de Ensayos de Hormigón Estructural (EH), si el RD 410/2010, de 31de marzo,con fecha 25-06-2018 Referencia de la Muestra HR-0778-MD23

Referencia del Expediente PEH-230001-MDMD

Hoja nº 1 de 1

PETICIONARIO: Hormigón Sierra Madrid, S.L.

Fecha de la toma: 06/09/2023

Dirección: Pol. Ind. Alpedrete. C/ Talleres, 23 Alpedrete (Madrid).

Empresa constructora: Ferrovial

Título del Proyecto:

Ensayos Varios. Planta de Alpedrete

Km.:

Dirección de la obra: M-618 Km 13. Hoyo de Manzanares (Madrid).

Colocación del hormigón en obra: Losa.

Designación del Lote:

TOMA DE MUESTRAS (S/UNE-EN 12.350-1) Hora toma:

Muestreo realizado por: Jose Luis de Fata

CONDICIONES AMBIENTALES:

Ta(°C):

Ta del hormigón (°C):

Forma de obtención de la muestra:

Porciones a 1/4 de la descarga Consistencia del hormigón (cm)(Mét. Cono de Abrams) S/UNE-EN 12350-2:

Consistencia media (cm):

Observaciones:

DATOS DE LA HOJA DE SUMINISTRO Nº: 205062 Empresa suministradora y Planta: Hormigón Sierra Madrid // Alpedrete Clase: A Volumen de hormigón (m³): Tipo de Hormigonera: Camión Hormigonera Matricula del camión: 2310-FNG Hora de carga: 13:26 Tiempo límite de uso: 01:30 Hora límite de uso: 14:56 Hora de llegada a obra: 14:05 **ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON** POR PROPIEDADES (S/EHE) Designación: HA-30/F/20/XC2+A2 Contenido de Cemento(Kg/m³): 352 Relación Agua/cemento: 0.40 Consistencia: FLUIDA Tamaño máximo del árido (mm): 20 Tipo, Clase y Marca de Cemento: CEM II/A-P 42,5 R // Cemex Adiivo (1): Tipo: CHRYSO Marca Producto: Aditivo (2): Tibo: Marca: Producto: Adición/es:

Procedencia:

FABRICACIÓN Y CU	RADO INICIAL DE LAS PROBETAS	S EN OBRA	(S/UNE-EN 12.3	90-2)

Hora fabricación :

Fecha de entrada en cámara:

Procedimiento de compactación: Picado con barra

Curado Inicial: Enfundadas en plástico A la intemperie

RECOGIDA, TRANSPORTE Y DESMOLDEO (S/UNE-EN 12.390-2) Observaciones:

Tipo:

Fecha de Recogida: 07/09/2023

Cantidad (Kg/m³):

CURADO EN LABORAT.(S/UNE-EN 12.390-2)

Cámara: Ta(°C): 20 +/- 2 °C, Humedad(%):>95%

Material de refrentado:

07/09/2023

REFRENTADO (S/UNE-EN 12.390-3)

CIF:B40272379

ROTURA (S/UNE-EN 12.390-3)	ROTURA (S/UNE-EN 12.390-3)					
Forma y dimensiones de la	líndricas de 15 x	30 cm.	PRENSA: Tipo: Prensa Hidrau. de 250 Tm			
TIPO DE ENSAYO:	COMPRES	ION		Ma	rca/Modelo: F	PROETI / ETI - H-0225/1
Nº de probetas fabricadas:	4					/ 60 KN - 3000 KN
Probeta Nº		1	2	3	Reserva	
Fecha de Rotu	ra	13-09-2023	04-10-	2023		
Edad (días)		7	28	3		
Peso específico aparer	nte (Kg/dm³)	2.301	2.358	2.337		
Carga de Rotura	(Tn)	53.2	69.3	67.1		
Tensión de Rotura	Individual	301.3	392.0	379.9		
(Kg/cm²)	Media	301.3	386	6.0		
Tensión de Rotura	Individual	29.5	38.4	37.2		
(N/mm²)	Media	29.5	37	.8		
FORMA DE ROTURA S/ASTM C39						
DEFECTOS	#	surpeuts Parent				

Observaciones:

Hora de llegada a obra:

Hora de salida a obra:

Director del laboratorio: Mariano Castillo Barrio LABORATORIOS, TÉCNICA Y ESTUNOS 8.1. B - 40272379

Responsable de la empresa:

Nº de Informe: 16323

Fecha de emisión: 04-10-2023

**) Este Informe contiene los resultados obtenidos en los ensayos a los que se han sometido la muestra de referencia, siguiendo la normativa vigente.

2) No se facilitará información alguna del presente Informa a terceros salvo imperativo legal o autorización por escrito del Peticlonario, siendo toda la información de carácter particular y estrictamente confidencial.

3) Queda totalmente prohibida la publicación y/o reproducción del presente ensayo sin la aprobación y a utorización escrita de este laboratorio. En caso de autorizarse, sólo serán validas las reproducciones integras del mismo, para lo cual el informe lleva un número identificativo en todas sus páginas y cada página está numerada con el nº de orden y el total de sus páginas.



INFORME DE TOMA DE MUESTRAS, FABRICACIÓN CONSERVACIÓN Y ROTURA DE PROBETAS DE HORMIGÓN

Laboratorio Inscrito en el Registro General del CTE como LECCE con el N° Cyt-L-058, en el área de actuación de Ensayos de Hormigón Estructural (EH),s/ el RD 410/2010, de 31de marzo,con fecha 25-06-2018

Referencia de la Muestra HR-0815-MD23

Referencia del Expediente PEH-230001-MDMD

Hoja nº 1 de 1

PETICIONARIO: Hormigen Sierra Madrid, S.L.

Fecha de la toma: 20/09/2023

Dirección: Pol. Ind. Alpedrete. C/ Talleres, 23 Alpedrete (Madrid).

Empresa constructora: Ferrovial Construccion

Título del Proyecto:

Ensayos Varios. Planta de Alpedrete

Km.:

Dirección de la obra: M-618, Km 13. Hoyo de Manzanares (Madrid).

Colocación del hormigón en obra: Forjado,

Designación del Lote

Designation del Lote.		
TOMA DE MUESTRAS (S/UNE-EN 12.350-1)		Hora toma: 10:05
Muestreo realizado por: Jose Luis de Fata		
CONDICIONES AMBIENTALES: T°(°C): 17.9		Ta del hormigón (°C): 20.2
Forma de obtención de la muestra: Intervalo entre 1/4 y 3/4 de la descarga		(a) 10.1
Consistencia del hormigón (cm)(Mét. Cono de Abrams) S/UNE-EN 12350-2:	10	Consistencia media (cm): 10
Observaciones:		(511), 10

DATOS DE LA HOJA DE SUMINISTRO Nº: 205307 Empresa suministradora y Planta: Hormigón Sierra Madrid // Alpedrete CI					
Volumen de hormigón (m³): 10	Tipo de Hormigonera:	Camión Hormigonera	Matricula del camión:	2111-KLS	
Hora de carga: 09:15	Tiempo límite de uso:	01:30	Hora límite de uso:	10:45	
Hora de llegada a obra: 10:00					
	ESPECIFIC	ACIONES DEL HORMIGON			
POR PROPIEDADES (S/EHE) Designación:	HA-30/F/20/XC1	Contenido de Cemento(Kg/m³):	360 Relació	n Agua/cemento: 0.39	
Consistencia: FLUIDA		Tamaño máximo del árido (mm): 20			
Tipo, Clase y Marca de Cemento: CEM	II/A-P 42,5 R // Cemex				
Aditivo (1): Si Tipo:	4.	Marca:	Producto: Chryso		
Aditivo (2): Tipo:	âl.	Marca:	Producto:		
Adición/es: Tipo:		Procedencia:	Cantidad (Kg/m³):		

Aditivo (2):	Tipo:	Marca:	Producto:
Adición/es:	Tipo:	Procedencia:	Cantidad (Kg/m³):
FABRICACIÓN Y C	URADO INICIAL DE LAS PROBETAS	S EN OBRA (S/UNE-EN 12.390-2)	Hora fabricación :10:10
Procedimiento de co	ompactación: Picado con barra	Curado Inicial: Enfundadas en	nlástico A la intemperie

RECOGIDA, TRANSPORTE Y DESMOLDEO (S/UNE-EN 12.390-2)	Fecha de Recogida:	21/09/2023
Observaciones:		21700,2020

CURADO EN LABORAT.(S/UN	E-EN 12.390-2)	Cámar	a: Ta(°C): 20 +/	- 2 °C, Humedad	(%):>95%	Fecha de entrada en cámara:	21/09/2023
REFRENTADO (S/UNE-EN 12.3	FRENTADO (S/UNE-EN 12.390-3)					fre	
ROTURA (S/UNE-EN 12.390-3)							
Forma y dimensiones de la	s probetas: Cil	indricas de 15 x	30 cm.	PRENSA: Tip	o: Prensa	Hidrau. de 250 Tm	
TIPO DE ENSAYO:	COMPRES	ION		Ma	rca/Modelo:	PROETI / ETI - H-0225/1	
Nº de probetas fabricadas:	4			Cla	se/Escalas:	1 / 60 KN - 3000 KN	
Probeta Nº	-	1	2	3	Reserva		
Fecha de Rotu	ra	27/09/2023	18/10	/2023			18.0
Edad (días)		7	2	8			
Peso específico aparer	nte (Kg/dm³)	2.389	2.401	2.400			
Carga de Rotura	(Tn)	52.4	69.0	67.5			
Tensión de Rotura	Individual	296.2	390.5	381.7			
(Kg/cm²)	Media	296.2	38	5.1			
Tensión de Rotura	Individual	29.0	38.3	37.4			
(N/mm²)	Media	29.0	37	.8			
FORMA DE ROTURA S	/ASTM C39						š
DEFECTOS		Control Control					
Observaciones:	Base to the to to	1 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -					

Director del laboratorio: Mariano Castillo Barrio RATORIOS, TECNICA Y ESTUDIOS S.L. B - 40272379

Responsable de la empresa:

09:50

Hora de llegada a obra:

Nº de Informe: 16393

Hora de salida a obra:

Fecha de emisión: 18-10-2023

1) Este informe contiene los resultados obtenidos en los ensayos a los que se han sometido la muestra de referencia, sigulendo la normativa vigente.

2) No se facilitará información alguna del presente informe a terceros salvo imperativo legal o autorización por escrito del Peticionario, siendo toda la información de carácter particular y estrictamente confidencial.

3) Queda totalmente prohibida la publicación y/o reproducción del presente ensayo sin la aprobación y autorización escrita de este laboratorio. En caso de autorizarse, sólo serán validas las reproducciones integras del mismo, para lo cual el informe lleva un número identificativo en todas sus páginas y cada página está numerada con el nº de orden y el total de sus páginas.

INFORME DE TOMA DE MUESTRAS, FABRICACIÓN CONSERVACIÓN Y ROTURA DE PROBETAS DE HORMIGÓN

Laboratorio inscrito en el Registro General del CTE como LECCE con el N° Cyt.-t.058, en el área de actuación de Ensayos de Hormigón Estructural (EH), s/ el RO 410/2010, de 31de marzo, con fecha 25-06-2018.

Referencia de la Muestra HR-0902-MD23

Referencia del Expediente PEH-230001-MDMD

Hoja nº 1 de 1

PETICIONARIO:	Hormigón	Sierra	Madrid,	S.L.
PETICIONARIO:	Hormigón	Sierra	Madrid,	S.

Fecha de la toma: 16/10/2023

Dirección: Pol. Ind. Alpedrete. C/ Talleres, 23 Alpedrete (Madrid).

Empresa constructora: El Dorado.

Título del Proyecto:

Ensayos Varios. Planta de Alpedrete

Km.:

Fecha de entrada en cámara:

Fecha de emisión: 13/11/2023

Dirección de la obra: . Hoyo de Manzanares (Madrid). Colocación del hormigón en obra:

CURADO EN LABORAT.(S/UNE-EN 12.390-2)

CIF:B40272379

D	esig	Inaci	on c	del l	_ote:	

TOMA DE MUESTRAS (S/UNE-EN 12.350-1)	Hora toma:	
Muestreo realizado por: Jose Luis de Fata		
CONDICIONES AMBIENTALES: T°(°C):	Ta del hormigón (°C):	
Forma de obtención de la muestra: Intervalo entre 1/4 y 3/4 de la descarga		
Consistencia del hormigón (cm)(Mét. Cono de Abrams) S/UNE-EN 12350-2:	Consistencia media (cm):	
Observaciones: .	,	
DATOS DE LA HOJA DE SUMINISTRO Nº: 205871 Empresa suministradora y Planta: Hormigón Sie	erra Madrid // Alpedrete	Clase: A
Volumen de hormigón (m³): 7.5 Tipo de Hormigonera: Camión Hormigonera	Matricula del camión: 224 0 ENC	

DATOS DE LA HOJA DE SUMINISTRO Nº: 205871 Empresa suministradora y Planta: Hormigón Sierra Madrid // Alpedrete CI						
Volumen de hormigón (m³): 7.5	Tipo de Hormigonera:	Camión Hormigonera	Matricula del camión: 2310-FNG			
Hora de carga: 14:43	Tiempo límite de uso:	01:30	Hora límite de uso: 16:13	ļ		
Hora de llegada a obra: 15:35						
	ESPECIFIC	ACIONES DEL HORMIGON				
POR PROPIEDADES (S/EHE) Design	ación: HA-30/F/20/XC2	Contenido de Cemento(Kg/m³):	357 Relación Agua/cemer	to: 0.39		
Consistencia: FLUIDA		Tamaño máximo del árido (mm): 20				
Tipo, Clase y Marca de Cemento:	CEM II/A-P 42,5 R // Cemex					
Aditivo (1): SI Tipo:		Marca:	Producto: Chryso			
Aditivo (2): Tipo:	1	Marca:	Producto:	-1		
Adición/es: Tipo:	1	Procedencia:	Cantidad (Kg/m³):	00		
FABRICACIÓN Y CURADO INICIAL DE LAS PROBETAS EN OBRA (S/UNE-EN 12.390-2) Hora fabricación:						

FABRICACIÓN Y CURADO INICIAL DE LAS PROBETAS EN OBRA	(S/UNE-EN 12.390-2) Hora fabric	ación :	
Procedimiento de compactación: Picado con barra	Curado Inicial: Enfundadas en plástico A la intemperie		
RECOGIDA, TRANSPORTE Y DESMOLDEO (S/UNE-EN 12.390-2)	Fecha de Recogida:	17/10/2023	
Observaciones:			

Cámara: Ta(°C): 20 +/- 2 °C, Humedad(%):>95%

CURADO EN LABORAT.(S/L	JNE-EN 12.390-2)	Cámar	a: Ta(°C): 20 +/-	2 °C, Humedad	(%):>95%	Fecha de entrada en cámara:	17/10/2023
REFRENTADO (S/UNE-EN 12.390-3)				Material de refrentado: Azufre			
ROTURA (S/UNE-EN 12.390	-3)						
Forma y dimensiones de las probetas: Cilíndricas de 15 x 30 cm.				PRENSA: Tipo: Prensa Hidrau. de 250 Tm			
TIPO DE ENSAYO	ION		Marca/Modelo: PROETI / ETI - H-0225/1				
Nº de probetas fabricadas: 4				Clase/Escalas: 1 / 60 KN - 3000 KN			
Probeta N	0	1	2	3	Reserva		
Fecha de Rotura		23-10-2023	13-11-2023				
Edad (días)		7	28				
Peso específico aparente (Kg/dm³)		2.360	2.344	2.350			
Carga de Rotura (Tn)		47.2	62.5	60.4			
Tensión de Rotura	Individual	267.1	353.4	341.6			
(Kg/cm²)	Media	267.1	347.5				
Tensión de Rotura	Individual	26.2	34.6	33.5			
(N/mm²)	Media	26.2	34	.1			
FORMA DE ROTURA S/ASTM C39							
DEFECTOS							
Observaciones:	land in the second	Blance					
	GISSON ET ALL	A Property					10

House of H to Granto to	
Hora de llegada a obra:	Hora de salida a obra:
Director del laboratorio: Marjano Castillo Barrio	Responsable de la empresa:

Nº de informe: 16479

LABORATORIOS, TÉCNICA Y ESTUBIOS S.L. B = 40272379

¹⁾ Este Informe contiene los resultados obtenidos en los ensayos a los que se han sometido la muestra de referencia, siguiendo la normativa vigente.
2) No se facilitará información alguna del presente informe a terceros salvo imperativo legal o autorización por escrito del Pelicionario, siendo toda la información de carácter particular y estrictamente confidencial.
3) Queda totalmente prohibida la publicación y/o reproducción del presente ensayo sin la aprobación y autorización escrita de este laboratorio. En caso de autorizarse, sólo serán validas las reproducciones integras del mismo, para lo cual el informe lleva un número identificativo en todas sus páginas y cada página está numerada con el nº de orden y el total de sus páginas.